Systèmes de mise en peinture sur …

ELEMENTS TRAITES EN CATAPHORESE

Mise à nu du métal ou dommage mineur
- Ponçage à sec des zones affectées avec l'abrasif P80-P180.
- Appliquer le mastic Galvaplast 77 (réf.A656
- Poncer à sec avec l'abrasif P180-P240.

Pas de dommage et pas de mise à nu du métal
- Dégraisser avec du DX330 (réf. D837) ou DX310 (réf.D845).
- Egrener la surface avec des disques de ponçage P320-P360 ou à la main avec du papier abrasif P400.
- Nettoyer avec le DX330 ou DX310

Primaire réactif
F393

Apprêt époxy
F4900 / F4901
F391 / F399

Pour un système garnissant :
Apprêt 2K PU
F392 / F3976

Apprêt époxy
F4900 / F4901
F391 / F399

Primaire réactif
F393

Apprêt 2K PU
F392 / F3976

Delfleet UHS– Teintes opaques Liants F3111 / 3 / 4